

Suivi de la réalisation d'une nouvelle installation : Quenching Tower

Anthony Fiorese

▶ To cite this version:

Anthony Fiorese. Suivi de la réalisation d'une nouvelle installation: Quenching Tower. Sciences de l'ingénieur [physics]. 2012. hal-02094835

HAL Id: hal-02094835 https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02094835

Submitted on 10 Apr 2019

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie.

Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l'utilisation de ce document.

D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale.

Contact: ddoc-memoires-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm





Université Henri Poincaré, Nancy I Faculté des Sciences et Technologies

Master Ingénierie de Systèmes Complexes

Spécialité « Management Intégré de la Production de Biens et Services »

Année universitaire 2011-2012

SUIVI DE LA REALISATION D'UNE NOUVELLE INSTALLATION : QUENCHING TOWER

Mémoire présenté par Anthony FIORESE Soutenu le vendredi 07 septembre 2012

Stage effectué au sein de la SOCIETE LME TRITH 2, rue Emile Zola – 59125 TRITH-SAINT-LEGER

<u>Tuteur industriel</u>: RICQUIERS Clément

<u>Tuteur universitaire</u>: Benoit IUNG





REMERCIEMENTS

Pour commencer, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué, durant ces 6 mois, au bon déroulement de mon stage.

Je souhaite remercier le Groupe BELTRAME qui a accepté ma candidature au sein de l'entreprise LME de Trith-Saint-Léger.

Merci à M. Emilio DE STEFANI, Directeur de l'usine, qui a approuvé ma candidature, à M. Mario PERRA, Chef du service maintenance et à M. Clément RIQUIERS, Adjoint responsable du service maintenance pour leur disponibilité, leur encadrement, leurs conseils et toutes les compétences qu'ils m'ont permis d'acquérir.

Je souhaiterais remercier également tous les membres de l'équipe du service maintenance de LME, notamment Olivier BONDU qui m'a guidé durant ce stage.

Pour terminer, je tiens à remercier M. LEVRAT, Responsable de la formation Ingénierie des Systèmes Complexes spécialité MIPBS (Management Intégré de la Production de Biens et Services) ainsi que mon tuteur universitaire M. Benoit IUNG, professeur de la formation pour son intérêt envers mon stage, sa visite et ses conseils.







PLAN

INTRODUCTION

| <u>I – Préser</u> | ntation de l'Entreprise | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1) | Groupe BELTRAME | 5 | | | | | | | |
| 2) | Information sur le site LME (Laminés Marchands Européens) | 6 | | | | | | | |
| 3) | Situation géographique | 6 | | | | | | | |
| 4) | Cycle de production d'une coulée | 7 | | | | | | | |
| 5) | | | | | | | | | |
| <u>II – Descr</u> | iption du stage | | | | | | | | |
| 1) | Missions du stage | 10 | | | | | | | |
| 2) | L'insertion dans le monde métallurgique | 10 | | | | | | | |
| <u>III – Trava</u> | <u>uil réalisé</u> | | | | | | | | |
| 1) | Analyse de l'existant | 11 | | | | | | | |
| | a) Description de la réalisation du produit fini | 11 | | | | | | | |
| | b) Etude des caractéristiques de l'échangeur actuel | 13 | | | | | | | |
| 2) | La Quenching Tower | 15 | | | | | | | |
| | a) Description de l'investissement | 15 | | | | | | | |
| | b) Implantation de la Quenching Tower | 16 | | | | | | | |
| | c) Panoplie SKID | 18 | | | | | | | |
| | d) Bâche de 100m^3 | 20 | | | | | | | |
| 3) | Etude de la Quenching Tower – partie maintenance | 22 | | | | | | | |
| | a) Remarques concernant la Quenching Tower | 22 | | | | | | | |
| | b) Rapport concernant l'alimentation | 23 | | | | | | | |
| | c) Codification et pièces de rechanges | 24 | | | | | | | |
| 4) | Coordination des arrêts de production | 25 | | | | | | | |

BILAN PERSONNEL

CONCLUSION

ANNEXES







INTRODUCTION

Dans la réalité actuelle du marché du travail, il est incontournable pour un étudiant diplômé de bénéficier d'une certaine expérience.

Au sein de notre formation, le stage doit nous permettre d'acquérir cette expérience indispensable. Cela représente une opportunité intéressante d'obtenir un vécu et de prouver que l'on peut être une personne de confiance pour l'entreprise.

J'ai ainsi intégré l'entreprise LME du Groupe BELTRAME dans l'aciérie électrique de Trith-Saint-Léger (59).

Lors de mon arrivée dans le monde de la métallurgie, après une entrevue avec M. DE STEFANI et M. PERRA, nous avons traité de la manière dont le stage allait se dérouler.

Ma mission chez LME était de suivre le nouveau projet « Quenching Tower » au sein du captage de l'entreprise.

Dans un premier temps, j'ai du me familiariser avec les différentes zones de l'entreprise pour ensuite ne retenir que les zones qui pouvaient me servir à la réalisation du projet.

Dans un second temps, tout au long de mon stage, j'ai pris part à d'autres missions. En effet, ces missions se sont inscrites dans une coordination des temps d'arrêt de l'usine durant les arrêts programmés.

Je vous présenterai d'une part les différentes zones de l'entreprise dans lesquelles j'ai pu travailler et d'autre part je développerai la réalisation du projet que l'on m'a confié.

Enfin, je vous présenterai mon développement personnel pendant le stage et je terminerai mon rapport par une conclusion sur ce stage très enrichissant.







I – Présentation de l'Entreprise

1) le groupe BELTRAME

Fort de son implantation géographique, Le groupe BELTRAME est le leader en Europe de la production de fers laminés marchands qui sont les fers U, T, L, I, les plats et les cornières. Ils sont utilisés dans la construction de charpentes métalliques, principalement dans l'industrie mécanique, les constructions navales ainsi que dans le BTP.

Le groupe possède 3 aciéries électriques et 11 Laminoirs :

Les aciéries sont situées à Vicenza (Italie), à Giovanni Valdarno (Italie) et à Trith-Saint-Léger.

Les laminoirs se trouvant en Italie sont à Vicenza, à Giovanni Valdarno, à Marghera, à St Giorgio di Nogaro. Les autres laminoirs se trouvent à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), à Monceau sur Sambre(Belgique) et à Trith-Saint-Léger.

Du point de vue commercial, le groupe BELTRAME est présent partout en Europe avec ses filiales et ses représentants exclusifs. Intéressons-nous plus particulièrement à la filiale LME (Laminés Marchands Européens.)







2) Informations sur l'entreprise LME

| Raison sociale | Laminés Marchands Européens (LME) 1 aciérie/1 laminoir | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Adresse (Siège social) | 2, Rue Emile Zola 59125 TRITH-SAINT-LEGER (NORD) Tél. 03 27 14 20 20 | | | | | | |
| Activité | Sidérurgie- Fabrication et vente de Laminés Marchands | | | | | | |
| Capital | 48 303 522 € dont 66% Groupe ITALIEN BELTRAME 34% groupe ARCELOR | | | | | | |
| Effectif | 430 | | | | | | |
| Gamme de produits fabriquée | Plats - Cornières - Tés - Us - Carrés : 365 variétés pour 620 000 tonnes de Laminés Marchands | | | | | | |
| Titre de la convention collective | Convention Collective du Travail de la Sidérurgie du Nord | | | | | | |

3) Situation géographique

Ce qui fait toute la force de la société LME est sa situation géographique qui lui est plus que favorable. En effet, celle-ci se trouvant à Trith-Saint-Léger, bénéficie de 3 grandes voies de communications pour l'importation de ses matières premières et l'exportation de ses produits finis.



La voie ferrée, avec un embranchement SNCF qui permet, l'approvisionnement en ferrailles (*matière première*) et l'exportation de billettes (*produit fini de l'aciérie*) au laminoir du RUAU à Monceau sur Sambre en Belgique.



Le canal de l'ESCAUT qui permet l'importation de ferrailles prêtes à être recyclées.









Le réseau routier, avec les autoroutes A2 Paris-Bruxelles et A23 Valenciennes/Lilles. Ce réseau permet l'approvisionnement de la matière brute, mais permet également l'expédition de plus de 80% des produits finis.

4) Cycle de production d'une coulée

Dans un premier temps, La matière première est acheminée par camion, wagon ou péniche. Après pesée, la ferraille est déchargée dans les loges par catégories (déchets ménagers, automobiles, fontes...)

Trois ponts à grappin et un pont aimant chargent les paniers qui sont transportés dans la halle du four par l'intermédiaire d'un chariot.





Deux paniers de 60 et 40T sont chargés à intervalle régulier au dessus du four à l'aide d'un pont radio commandé de 120 T.

Les ferrailles introduites dans le four sont fondues grâce à l'énergie fournie par un arc électrique de trois électrodes (environ 73MW)

Au cours de l'élaboration de l'acier, une quantité importante d'oxygène et de carbone sera insufflée dans le four à l'aide de plusieurs lances supersoniques pour activer et maîtriser la fusion du métal; de la chaux sera également introduite, de façon à éliminer les impuretés sous forme de laitier. En fin de fusion, la coulée peut être effectuée si le métal a atteint 1650° C. Une sonde permet de connaître en temps réel la température du bain de fusion.











Lorsque la température est atteinte, l'acier liquide peut être coulé dans une poche. Pour cela, le four s'incline de 30° du côté du trou de coulée (TCE.) La poche d'acier liquide d'environ 100T est ensuite transportée jusqu'au four poche (APC) par l'intermédiaire du chariot de coulée.

L'APC (Affinage Poche Chauffante) au four poche a pour but d'amener l'acier à la nuance souhaitée en injectant des additions par l'intermédiaire de bandes transporteuses. Ce poste permet également le maintien à la température de fusion.





Lorsque la poche sort de l'APC, celle-ci est envoyée à la coulée continue sur le pivoteur par l'intermédiaire d'un chariot et du pont 125 T.

Le pivoteur est un ensemble mécanique permettant le chargement de poche très rapidement afin de pouvoir couler l'acier en continue d'où le nom de ce secteur : coulée continue

La poche se vide dans un répartiteur qui a pour but de distribuer le métal liquide sur cinq lignes.

L'acier se solidifie dans les lingotières de la coulée pour former les billettes de section 125², 140², ou encore 140x200 mm, sur une longueur qui s'étend de 6 à 13 mètres.










Les billettes sont ensuite « ripées » vers une zone de refroidissement. Lorsque la température des billettes est aux alentours de 600°, deux ponts à électro-aimant les stockent dans le fond du hall de la coulée continue avant d'être expédiées.

5) La clientèle

La société L.M.E étend son réseau commercial sur l'ensemble de l'Europe avec une prédominance pour les régions à moindre coût de transport. Les produits sortant du laminoir sont vendus en majorité aux pays membre de l'Union Européenne : France, Allemagne, Angleterre, Espagne, Benelux, et Italie. En dehors de l'Europe, les produits sont vendus en Amérique latine, en Asie et en Afrique.

Les principaux clients sont les marchands de fer tels que Marcelio en Espagne, Caffiaux, Huon à Saint Amand, Métalartois à Arras, Mohard, Nozol en France, Wambré en Belgique, Guerts et Welo aux Pays-Bas.

Depuis 2012 LME exporte des produits semi-finis qui partent de l'aciérie directement vers le Maroc.









II – Sujet du stage

1) Missions du stage

Au sein de l'entreprise LME basée à Trith Saint Léger, et sous la responsabilité de l'adjoint du responsable de service maintenance Monsieur Clément Ricquiers, ce stage consiste dans un premier temps a effectué le suivi d'un projet visant au renouvellement d'une installation déjà existante. Dans un second temps, j'ai eu le plaisir de participer à la coordination des arrêts de production dans l'entreprise. Les missions qui m'ont été confiées ont principalement pour objectif d'améliorer les temps d'arrêt de l'entreprise et d'éviter un grand nombre de problèmes avec la nouvelle installation.

2) L'insertion dans le monde métallurgique

Les quatre premières semaines de mon stage ont été rythmées par une découverte et une adaptation au site et à ses différents secteurs.

J'ai fait la connaissance de toute l'équipe de travail et découvert le monde de la métallurgie. A première vue, c'est un environnement difficile, sale et dangereux. Cela étant, il cache beaucoup d'attraits. La difficulté des conditions de travail dans la métallurgie rend les personnes plus chaleureuses et plus ouvertes. En effet, j'ai été étonné de l'amabilité et de la sympathie qui régnaient au sein de l'usine comparativement aux autres entreprises que j'ai connues en France.

Un second attrait est l'utilisation de techniques et de matériels impressionnants. Tout est beaucoup plus grand qu'ailleurs. Il est vraiment intéressant de découvrir et d'apprendre à réaliser des choses toujours démesurées.

Un autre avantage dans ce monde métallurgique est le fait d'avoir une liberté de créer, de modifier les systèmes, de travailler le métal comme on le souhaite afin de réaliser des améliorations. Contrairement à l'automobile, il n'y a pas qu'un seul moyen régi par une stricte convention pour faire les choses. Je pense que cette liberté permet de travailler de façon plus intéressante.

Le dernier attrait qui me semble le plus important est la polyvalence des domaines techniques d'une aciérie. Pendant ce stage, j'ai pu apprendre et découvrir de nombreux domaines qui sont les suivants : Mécanique utile, statique et dynamique, soudure, construction mécanique, Cao, Hydraulique, thermodynamique, électricité haute et basse tension, électronique, automatisme, informatique industrielle, et aussi en communication et relations humaines. Cette profusion de connaissances qui m'a été offerte est source de savoir exceptionnel que j'ai accumulée.







<u>III – Travail réalisé</u>

1) Analyse de l'existant

a) Description de la réalisation du produit fini

Dans un premier temps, nous allons revenir à la partie qui nous intéresse le plus dans la réalisation du projet de la Quenching Tower: le four électrique.

Le four électrique se décompose en 4 phases :

- 1. Le chargement et la fusion du premier panier
- 2. Le chargement et la fusion du second panier
- 3. L'ajout d'addition
- 4. L'acier liquide est coulé dans une poche

Durant la phase de fusion de la ferraille, le four dégage une quantité non négligeable de fumées (poussières) du aux différentes phases de fusion de la ferraille. En vue des textes et des lois réglementaires, il est interdit pour l'entreprise de rejeter ces poussières dans l'environnement. C'est pour cela que toutes les fumées se dégageant de la fusion de la ferraille doivent être traitées. Ces fumées sont alors traitées en plusieurs parties :

Première partie : La hotte qui se situe en toiture va aspirer la plus grosse partie des poussières du four

Seconde partie : Elle se compose de 3 sous-parties

- 1. La chambre de combustion : Grâce à la vaporisation d'eau sur les conduites entre le four et cette chambre la plus grosse parties des poussières va se déposer dans celle-ci.
- 2. L'échangeur. Les poussières passent dans différents tubes afin de faire descendre la température de 1000-900°C à 300°C.
- 3. La chambre du booster four. Elle se situe après l'échangeur et permet de récupérer le reste des grosses particules de poussières.


Les deux parties se rassemblent après le booster four et vont directement vers les filtres qui permettent de rejeter dans la nature des poussières non nocives et non polluantes.







Afin de mieux comprendre le système, voici une image de la supervision :



Aspiration booster four








b) Etude des caractéristiques de l'échangeur actuel

Dans un premier temps j'ai effectué une étude sur la température et le débit des fumées durant une coulée (45 min environ) :

Température entrée et sortie échangeur :









Pour la prise de débit en sortie échangeur, j'ai pu calculer cette valeur grâce au débit d'aspiration du booster, mais cette valeur ne prend pas en compte les pertes de charges.

Description du moteur du booster:

Tension alimentation du moteur : 660V

Intensité du moteur: 420A

Cos Phi: 0.87


Vitesse du moteur : 800tr/min

La puissance du moteur est de 660*420*0.87= 241 164 kW

Suivant la courbe fournie par le fournisseur du booster (Annexe 1 courbe booster) :

On obtient un débit de 430000 m3/h.

Cette valeur étant théorique, j'ai pu demander l'intervention d'une société extérieures (ACI Environnement) afin d'obtenir une valeur de référence pour la nouvelle installation :



En moyenne les débits sont les suivants : 343 000 m³/h, soit 171 000 Nm³/h. La température moyenne est de 267°C. La pression statique au moment de la mesure était de -147 mmCE.







2) La Quenching Tower

a) Description de l'investissement :

L'objectif de cet investissement est le remplacement de l'échangeur thermique Tecoaer du à des problèmes de dégradation de la gaine sèche et des tubes du fait de la température élevée d'entrée des fumées.

La solution technique choisie est l'installation de la Quenching Tower, calculée pour résister et refroidir les fumées primaires avec des pics de température engendrés par l'utilisation des pneus et du charbon. Les données sont les suivantes :

Débit de fumées d'entrée : 210.000Nm3

Température d'entrée : 980°CTempérature de sortie : 280°C

Position d'installation : côté actuel de l'échangeur

L'installation refroidira les fumées en utilisant de l'eau nébulisée, le débit d'eau sera réglé en base à la chaleur des fumées en évitant d'avoir une température en sortie trop basse pour préserver les manches du filtre. La gaine d'entrées est en AISI 310 et les parois internes de la tour sont recouvertes avec réfractaire pour tenir à la forte température d'entrée.

Planning des travaux :

- Commande Fournisseur Quenching Tower effectuée en Décembre 2011
- Note de calculs Génie Civil : Janvier 2012
- Commandes Février/Mars 2012
- Génie Civil : Mars/Avril 2012
- Montages : Avril/Juillet 2012
- Démontage actuel de l'échangeur : l'arrêt en août 2012
- Montage de la gaine d'entrée AISI 310 : l'arrêt en août 2012
- Démarrage de l'installation : fin de l'arrêt d'août 2012







b) Implantation de la Quenching Tower

Actuellement, la Quenching Tower se situe à côté de l'échangeur actuel et se décompose en trois parties. En premier, nous avons la tour, en second la panoplie SKID avec une cuve tampon et enfin, la bâche de stockage de l'eau. Il est primordial de maîtriser parfaitement le débit d'eau que l'on va envoyer à nos atomiseurs. Durant mon stage, j'ai beaucoup étudié le travail effectué en amont pour la réalisation de la Quenching Tower, et j'ai également apporté des solutions afin que cette installation soit totalement maîtrisée le jour de son lancement.

Il est prévu pour le mois d'août prochain que la Quenching Tower prendra la place de l'échangeur actuel pour faute de dégradation des tubes comme nous l'avons vu précédemment. La Quenching Tower sera située après la chambre de combustion et avant le booster four. La gaine d'entrée de la tour qui reliera le Water Jacket à la tour sera en inox réfractaire AISI 310 *(Annexe 2 AISI 310).* La conduite de sortie de la tour sera en acier au carbone.

Les poussières vont entrer par le bas de la tour vont être nébulisées par les rampes d'atomiseurs et sortiront par le haut de la tour. Il y aura aussi une chambre au pied de la tour pour aspirer les plus grosses particules de poussières qui vont redescendre de l'atomisation d'eau.

On peut trouver sur le plan (page 17) l'emplacement des quatre sondes de température et des deux mesures de pressions avec leurs accès.

Il y a par ailleurs seize atomiseurs par ligne et nous comptons deux lignes au total. (Voir coupe G-G)


Nous avons demandé la mise en place d'un palan pour les opérations sur les atomiseurs de vingt à trente kilogrammes ayant pour finalité de facilité le travail des opérateurs de maintenance. Enfin, pour finaliser la mise en place de la Quenching Tower et faciliter le travail des opérateurs de maintenance, une échelle a été placée le long de la paroi de la tour afin de permettre l'accès à la partie haute de la tour. Cette échelle est sécurisée pour éviter tout accident éventuel à la montée ou à la descente.







Implantation générale :









c) Panoplie SKID:

La panoplie SKID permettra d'alimenter les différents atomiseurs de la tour en eau (haute pression) et en air grâce à des conduites spécifiques.

Les atomiseurs seront exclusivement à eau (haute pression) et l'air sera présent dans les atomiseurs au moment où la tour n'aura aucun besoin en eau. La panoplie SKID a également pour rôle de ne pas faire entrer de l'eau dans la tour. Le système de circuits mis en place pour assurer le bon fonctionnement de la Quenching Tower, est départagé. En effet, nous pouvons distinguer trois circuits, qui ont chacun, un intérêt précis dans le bon fonctionnement de la Quenching Tower.

Ces circuits sont les suivants :

Circuit bleu:

Tout d'abord, il faut savoir que le circuit bleu permet d'alimenter la tour en eau. Le circuit sera alimenté par une bâche de 100m^3 grâce à deux pompes de 90m^3/h (dont une en secours).

Ensuite, l'eau est alors stockée dans une cuve tampon de 3m^3 pour être ensuite acheminée vers le SKID.

Une fois que l'eau est arrivée au SKID, il y a deux pompes de débit constant de 45m^3/h (avec une pompe actuellement en stand by) qui alimentent les deux rampes des atomiseurs.

Circuit jaune:

C'est le circuit de retour de l'eau de la tour. Ce circuit permet de réguler le débit d'eau que l'on envoie à nos rampes d'atomiseurs grâce à des vannes de régulation. Sachant qu'une pompe est actuellement en stand by, le circuit jaune assure la régulation du débit d'eau des deux pompes en marche.

Circuit vert:

C'est le circuit de retour de la partie SKID. Ce qui veut dire que ce circuit permet de ne pas envoyer d'eau à la tour lorsqu'elle n'en a pas besoin. Ce circuit permet d'avoir un débit permanent d'eau dans les canalisations afin d'éviter le gel par exemple pendant les périodes de grand froid.










Panoplie d'alimentation en eau de la Quenching Tower :







d) Bâche de 100m^3 : (annexe 3 niveau bâche)

Fonctionnement des pompes principales (90m3/h):

La pompe sélectionnée, soit P1 ou P2, fonctionnera en continu afin de récupérer l'eau sans arrêt (au cas où la pompe sélectionnée défaille, il y aura toujours une pompe de secours, d'où la nécessité d'en garder une en stand by). En cas de défaut sur la pompe en marche, il faut activer le changement de sélection automatique.

Fonctionnement des pompes de rejet (40m3/h) :

La pompe de rejet sélectionnée, soit P1 ou P2, fonctionnera en mode automatique. Le démarrage de la pompe sera possible lorsque le niveau 2 de la bâche Quench est absent, mais que le niveau haut sur le puits de rejet soit présent. L'arrêt de la pompe sera programmé s'il y a la présence du niveau haut de la bâche Quench ou qu'il y ait la présence du niveau bas sur le puits de rejet.

Fonctionnement de la vanne Escaut :

La vanne Escaut fonctionne automatiquement, pour une question de sûreté, tout comme les pompes. L'ouverture de la vanne est permise lorsqu'il y a absence du niveau 1 de la bâche Quench et la fermeture de la vanne est possible lorsqu'il y a la présence du niveau 2 de la bâche Quench.

(Annexe 4 Grafcet alimentation bâche)

Fonctionnement du lavage du filtre F4 :

Le filtre F4 doit être lavé deux fois par jour pendant vingt minutes, lorsque le Delta P est atteint. Les conditions d'autorisation pour le début du lavage sont qu'il faut que le niveau de la bâche Quench soit haut et en phase de fin de coulée. Pendant le lavage, la vanne Escaut doit rester fermée, sauf si il y a l'interruption du lavage (défaut) et que le niveau bas de la bâche Quench est atteint pendant la durée du lavage.

Fonctionnement du lavage du filtre F1 :

Le filtre F1 doit être lavé une fois par jour pendant vingt cinq minutes en dehors de la phase de lavage du filtre F4. Les conditions d'autorisation pour le début du lavage sont qu'il faut que le niveau de la bâche Quench soit haut et en phase de fin de coulée. Il y a interruption du lavage (défaut) si le niveau de la bâche Quench est atteint pendant la durée du lavage.

Action des défauts de niveaux :


Concernant la bâche Quench: lorsque le niveau est très haut, c'est une indication de défaut. Lorsque le niveau est bas, c'est une indication de défaut avec alarme. Lorsque le niveau est très bas, il y a l'interdiction de démarrage des pompes, l'arrêt des pompes, du captage et du four. Concernant les puits de rejet: lorsque le niveau est très bas, il y a interdiction de démarrage des pompes de rejet.







Alimentation en eau de la bâche de la Quenching Tower :









3) Etude de la Quenching Tower-Partie maintenance

a) Remarques concernant la Quenching Tower

Ayant étudié tous les plans fournies par le bureau d'étude j'ai pu réaliser un tableau avec toutes les remarques que j'ai pu rencontrer durant mes recherches.

Tableau remarques: annexe 5

Nous avions un premier problème durant la réalisation, personne n'a pu connaître la véritable formule qui aurait permis de savoir le débit d'eau que nous devons envoyer aux différents atomiseurs afin de descendre la température.

Après des recherches de calorimétrie et de thermodynamique j'ai pu trouver la formule qui déterminera le débit d'eau à envoyer à la tour en fonction de la température et du débit recueillis par les sondes :

Q = Energie thermique à transférer en W.

 $q = Débit en m^3/h$.

p = Masse volumique

c = chaleur massique en KJ/kg K°

Δt = Température en K° (température entrée – température sortie en K°)

3 600 Joules = 1 Watt heure

Q = $\underline{g(fum\acute{e}e) \times p(fum\acute{e}e) \times c(fum\acute{e}e) \times \Delta t(fum\acute{e}e)}$ 3 600

Une fois l'énergie thermique déterminé j'ai pu calculer le débit d'eau à utiliser avec la même formule.

Réalisation de calculs pour différentes températures :

1^{er} cas:

Température entrée : 700 °C Température sortie : 300 °C

Différence Δ t = 400 K° P (fumée) = 0.294 kg / m^3 C (fumée) = 1.83 Kj/kg.K° q = 300000 m^3/h

Q = 17934 W

Température eau entré : 20 °C Température eau sortie : 100 °C

P (eau) = 1 kg / m^3 C (eau) = $4.185 \text{ KJ/kg.K}^\circ$







q (eau) = 53m^3/h (700 °C en entrée)

Pour une température en entrée de 700°C nous avons besoin d'un débit d'eau sur nos atomiseurs de 53m^3/h.

2^{ème} cas:

Température entrée : 900 °C Température sortie : 300 °C

Différence Δ t = 600 K° P (fumée) = 0.294 kg / m^3 C (fumée) = 1.83 Kj/kg.K° q = 300000 m^3/h

Q = 26901 W

Température eau entré : 20 °C Température eau sortie : 100 °C

P (eau) = 1 kg / m^3 C (eau) = $4.185 \text{ KJ/kg.K}^\circ$

q (eau) = 80m^3/h (900 °C en entrée)

Pour une température en entrée de 900°C nous avons besoin d'un débit d'eau sur nos atomiseurs de 80m^3/h.

Après les différents calculs que j'ai pu réaliser sur le circuit des eaux j'ai pu présenter cela aux équipes de maintenance posté. Après de nombreuses discussions avec ces derniers et le responsable de circuit des eaux, j'ai pu relever un autre problème au niveau de la pression d'eau que l'on pouvait avoir sur nos installations.

b) Rapport concernant l'alimentation en eau du circuit de la Quenching Tower:

Pour alimenter notre bâche de 100 m^3 nous utiliserons les eaux des rejets ainsi que l'eau de l'ESCAUT. En priorité, nous utiliserons les eaux des rejets et ensuite les eaux de l'ESCAUT.

La bâche de rejet permettra d'alimenter notre bâche de 40m^3/h grâce a une pompe en service et une pompe en secours. L'apport des eaux de rejets n'étant pas suffisant on comblera le manque avec les eaux de l'ESCAUT.







L'alimentation de l'ESCAUT permet d'obtenir un débit de 150 m^3 et de 5 bars pour toute l'aciérie et le laminoir.

Il réside donc un problème concernant la pression que l'on va délivrer a nos installations. En effet ci-dessus les données des différentes parties qui utilisent les eaux de l'ESCAUT :

- Laminoir : moyenne de 17m^3 /h perte de 1 bar à chaque ouverture
- Adoucisseurs: 1.5 bars minimum pour un bon fonctionnement
- Quenching Tower: perte de 1 bar et 50m^3/h au maximum
- FR5: moyenne de 8 fois par jour pendant 10 min (68 m^3) 600m^3/jour perte de 1 bar
- Filtre F1: Une fois par jour pendant 25 min besoin de 1 bar
- Filtre F4 : Deux fois par jour pendant 20 min besoin de 2 bars

Il y a un dernier problème au niveau de l'alimentation du laminoir, en effet parfois leur by-pass ou leur vanne automatique reste ouvert.

Il serait préférable de rajouter une pompe pour le bon fonctionnement de notre système.

Taxe sur la pompe : 1000€/ an environ. Coût de la pompe : 27000€ environ.

J'ai pu présenter cela à mon responsable de service qui a confirmé mon idée de mettre en place une nouvelle pompe sur nos installations.

J'ai suivi cette installation du devis jusqu'à la réalisation finale. En ce moment, nous tournons avec une seule pompe de 150m^3/h, une pression de 5 bars, et nous n'avions qu'une deuxième pompe de secours. C'est pourquoi j'ai proposé aux automaticiens de mettre une pompe en service et une autre contrôlée par un pressostat qui a chaque foi qu'il y aura une chute de pression, une autre pompe se mettra en route (Annexe 6 document de la pompe)

c) Codifications et pièces de rechanges

Pour finir j'ai reçu un document avec toutes les pièces de rechanges de la Quenching Tower. Toutes ces pièces ont du être codifiées afin d'approvisionner notre stock dans le magasin pour éviter les problèmes dès le démarrage. Il fallait donc créer un code article pour chaque pièce de la Tour (Annexe 7 pièces de rechange) (Annexe 8 exemple fiche de codification moteur pompe)







4) Coordination des arrêts de production

Ma seconde mission au sein de l'entreprise a commencé au début du mois de Juin. Mon rôle a été durant les deux derniers mois, de coordonner tout les arrêts de production de l'usine.

Dans un premier temps mon rôle a été de rassembler tous les travaux des différents responsables afin de les retranscrire dans un planning.

Dans un second temps, le jour de l'arrêt programmé mon rôle a été de coordonner les différentes tâches afin de redémarrer la production en temps et en heure.

Le planning que j'ai réalisé pour l'arrêt programmé du 17 juillet 2012 se divise en plusieurs parties : Tout d'abord, il y a les différentes machines dans différents secteurs, ensuite il y a les travaux à exécuter, la plage horaire, le nombre de personnes, le nom de la société et enfin le responsable du suivi technique.

Voici l'interprétation d'une partie du planning d'arrêt programmé (page 26 et 27) :

Dans le secteur du four et du robot en date du 17 juillet 2012 entre 6h et 14h, les travaux à effectuer pour la partie mécanique sont les suivants : Le changement de four (il y avait sept personnes pour réaliser la tâche ce jour là), le nettoyage des pinces, l'entretien du levage voute et graisse, contrôler les bretelles, contrôler les isolants bretelles, contrôler les isolants des semelles des tourteaux de la voûte, il faut aussi graisser le coude mobile, faire un essai sur l'atomiseur, changer la plaque du bouclier du robot, et enfin, il faut réparer la fuite de la voûte. La société CMIP s'est chargée de réaliser ces travaux.

Concernant la partie nettoyage, il fallait assurer le nettoyage d'un outil de production : le robot. Ce dernier sert à prendre des températures à l'intérieur du four électrique. La société MALAQUIN s'est chargée d'effectuer le nettoyage du robot.

Pour les personnes qui sont postées, il faut faire l'entretien préventif du robot pousseur (il y avait deux personnes postées ce jour là). L'EFC (équipe de poste maintenance) s'est chargée ce jour là de faire l'entretien du robot.

Dans la partie électrique, les travaux à effectuer sont : il faut assurer l'entretien préventif électrique du four (il y avait deux personnes pour réaliser cet entretien correctement), ainsi que l'entretien préventif des caméras du four. Il faut effectuer aussi le soufflage, le contrôle de l'isolant, la mesure de l'isolement, puis il faut poser du vernis isolant entre les bras et les mâts du four, mais aussi sur le support de tube de courant (mur P4). Ensuite, il faut nettoyer les isolants arrière des mâts du four, faire l'entretien préventif de la cellule et de la vanne de l'isolement du four, et enfin, contrôler les caméras du four.

La société NAN s'est chargée de réaliser les tâches concernant la partie électrique du four.

Grâce à la réalisation de planning pour un ou plusieurs arrêts programmés, j'ai pu connaître l'ensemble de l'usine ainsi que le fonctionnement de différentes machines.


Enfin, une fois le planning réalisé il me fallait durant les 8h d'arrêt programmé me déplacer dans toute l'usine afin de coordonner les personnes avec les installations et bien entendu de faire respecter l'heure de redémarrage.





Arrêt Programmé du 17/07


| Machine | TRAVAUX A EXECUTER | | age aire | Nbres personne | société | Resp suivi tech | REMARQUES OU DEMANDE SPECIFIQUE |
|-----------------|---|-----|-------------|-------------------|----------|-----------------------|------------------------------------|
| Four + Robot | | 6h | 14h | | | RBIJV | |
| Mécanique | 1-) a-) Changement de four | | | 7 | CMIP | RB/JW | |
| Mécanique | b-) Nettoyage pinces + entretien levage voute et graissage + contrôle bretelle, isolants bretelles et isolant des semelles des tourteaux de la voute | | | | , , | | |
| Mécanique | c-) Graissage coude mobile | | | | | | |
| Mécanique | d-) Essai atomiseur | | | | | | |
| Mécanique | e-) Changement plaque du bouclier du robot | | | | | | |
| Mécanique | f-) Réparation fuite voûte | | | | | | |
| Postés | 3-) a-) Entretien Préventif du robot pousseur | | | 2 | EFC | CDP | |
| Nettoyage | b-) Nettoyage du robot | | | 1 | MALAQUIN | GD | |
| Electrique | 4-)a-) Entretien Préventif électrique four | | | 2 | NAN four | PM | |
| Electrique | b-) Entretien préventif des caméras du four | | | | | | |
| Electrique | c-) soufflage+ contrôle isolants, mesure isolement + pose vernis isolant entre bras et mâts | | | | | | |
| e | d-) Soufflage+contrôle isolant, mesure isolement + | | | | | | |
| CPP | | 6h | 14h | | | CL/PM | |
| Mécanique | 1-) a-) entretien préventif des CPP | | | 2 | CMIP | | |
| Electrique | 2-) a-) Entretien préventif des chariots ferrailles | | | 2 | NAN four | PM | |
| automatisme | 3-) Etalonnage des Chariots porte panier | | | 1 | Auto | BL | Masse étalon + 230 T |
| Chariots coulée | | 7h | 14h | | | CL/PM | |
| Electrique | 2-) a-) Entretien préventif électrique Chariot de coulée + quirlande | SE | | 2 | NAN four | PM | |
| automatisme | 3-) Etalonnage du chariot de coulée | -22 | | 1 | Auto | BL | Masse étalon + 230 T |
| APC | | 7h | 14h | | | CLIMV | |
| Mécanique | 1-) a-) Entretien Préventif mécanique APC | | | 2 | CMIP | Carl/JPF | • |
| Mécanique | b-) Entretien machine Alu | | | | 200.000 | | |
| Mécanique | c-) Canne température à réparer | | | | | | |
| Mécanique | d-) Contrôle des vannes sur l'APC | | | | | | |
| Mécanique | e-) Remplacement flexible de pilotage voûte APC | | | | | | |
| Postés | 2-) a-) Entretien préventif electrique APC | | | 2 | EFC | CDP | |
| Electrique | 3-) a-) Entretien préventif électrique Chariot APC + quirlande | | | 2 | NANICC | MV | |
| Electrique | b-) Entretien préventif électrique Chariot Transfert + quirlande | | | | | | |
| Pont N'5 (120T) | | 7h | 11h | | | CRIPM | |
| Climatisation | 1-)Entretien climatisation pont | | | | SETEB | КН | |
| meclelec | 2-) a-) Entretien Préventif electromécanique du pont | | | 6 | NAN | CRIPM | |
| Electrique | b-) Contrôle fusible alim frein levage 120T et 30T | | | | 131.03 | 27 111 1-1 | |
| Electrique | c-) Contrôle codeur | | 9 | | | | |
| Electrique | d-) Contrôle guirlande | | | 1 | | | |
| Mécanique | b-) Graissage du pont, du palonnier et mouffle | | 3 | | | DT | |




Planning de l'arrêt programmé : Exemple du 17 juillet 2012 :















BILAN PERSONNEL

Ce stage m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une usine et les différents métiers qui sont représentés. Le fait de travailler au quotidien dans une équipe soudée m'a permis de découvrir les différentes contraintes et les missions qui participent au bon fonctionnement de cette grande entreprise.

De plus, j'ai eu l'occasion de participer à l'élaboration du projet de la Quenching Tower, la nouvelle installation prévue pour le mois d'août. En effet, j'ai suivi ce projet du début à la fin, en commençant par le devis et en finissant par la commande et c'est une réelle chance de pouvoir assister au démarrage de cette Quenching Tower.

Il est rassurant, en sortant d'une école, de voir que la formation reçue m'a permis de réaliser diverses missions en grande autonomie et que les professionnels au sein de l'entreprise m'ont accordé toute leur confiance.

Sur le plan technique, j'ai passé du temps avec mes collègues afin de les questionner et toutes les réponses apportées et les conseils prodigués m'ont également permis d'acquérir une plus grande aisance sur les techniques de travail à adopter.

En dehors de tous ces bénéfices attendus, l'ambiance au sein de l'équipe était très agréable et les membres du personnel ont été très chaleureux, c'est pourquoi j'en garde un excellent souvenir.







CONCLUSION

Ainsi, j'ai effectué mon stage de fin d'étude du Master en Ingénierie de Systèmes Complexes au sein de l'entreprise LME (Laminés Marchands Européens) du groupe BELTRAME.

Lors de ce stage de 6 mois, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques acquises durant ma formation, de plus, je me suis confronté aux difficultés réelles du monde du travail et du management d'équipes.

Après ma rapide intégration dans l'équipe, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs tâches qui ont constitué une mission de stage globale.

Chacune de ces tâches, utiles au service et au bon déroulement de l'activité de l'entreprise ; se sont inscrites dans la stratégie de celle-ci et plus précisément dans la finalisation du projet de la Quenching Tower.

Je garde du stage un excellent souvenir, il constitue désormais une expérience professionnelle valorisante et encourageante pour mon avenir.

Je pense que cette expérience dans l'entreprise m'a offerte une bonne préparation à mon insertion professionnelle car elle fut pour moi une expérience enrichissante et complète qui conforte mon désir d'exercer le futur métier de responsable dans une usine telle que celle-ci.

Enfin, je tiens à exprimer ma satisfaction d'avoir pu travailler dans d'excellentes conditions relationnelles, matérielles (malgré les difficultés qu'engendre ce métier), et intellectuelles.







BIBLIOGRAPHIE

Sites internet consultés :

- http://news.directindustry.fr/press/pnr/buses-pour-refroidissement-coulee-continue-air-eau-5289-350020.html
- http://www.thermexcel.com/french/ressourc/deb_ther.htm
- http://www.lmnoeng.com/Flow/GasViscosity.htm







ANNEXES

| Annexe 1 : Courbe booster | 32 |
|---|----|
| Annexe 2 : Acier AISI 310 | 33 |
| Annexe 3 : Niveau de la bâche | 34 |
| Annexe 4 : Grafcet alimentation de la bâche | 35 |
| Annexe 5 : Tableau de remarques | 36 |
| Annexe 6 : Document de la pompe | 38 |
| Annexe 7 : Pièces de rechanges | 41 |
| Annexe 8 : Fiche de codification | 43 |
| Annexe 9: Planning Quenching Tower | 44 |
| Annexe 10 : Diagramme finalité missions objectifs | 46 |







500

450

Ventilatore Booster BBP3 DA 200/205 - Comm. 2.5105-I 800 Temp.: 300 C γ: 0.615 kg/m³









Annexe 2:

Acier AISI 310:

Les aciers inoxydables sont fabriqués à partir d'un alliage du fer qui contient un minimum de 10,5% de chrome. Leur qualité inoxydable est créée par l'intermédiaire de la formation d'un film invisible et adhérent d'oxyde riche en chrome. L'alliage 310 est un acier inoxydable austénitique général avec une structure cubique à faces centrées. Il est essentiellement non magnétique sous condition de recuit et ne peut être durci que par le travail à froid. L'augmentation du taux de chrome et de nickel lui confère une bonne résistance à la chaleur.

<u>Caractéristiques mécaniques :</u>

- Dureté - Brinell: 170

Elongation à la rupture (%) : <50Module d'élasticité (GPa) : 190-210

- Résistance à la traction (MPa) : 530-1200

- Résistance aux chocs – IZOD (Jm^-1): 20-136

Caractéristiques physiques :

Densité (g cm^-3) : 7,9

- Point de fusion (C): 1400-1455

Caractéristiques thermiques :

- Coefficient d'expansion thermique à 20-100C (x10^-6 K^-1) : 16-18

Conductivité thermique à 23C (W m^-1 K^-1): 16,3

<u>Caractéristiques électriques :</u>


Résistivité électrique (µOhmcm) 70-78.








Annexe 3:









Remarques de la maintenance concernant les plans de la Quenching Tower

Anthony Fiorese

A voir lors de la prochaine réunion

Pris en compte par le bureau d'étude

Cabane pour la salle des pompes avec chauffage


Impossible de rejeter a l'égout (purge dans le bassin)

Non nécessaire circulation toujours présente (si entretien cuve tampon ou bassin => purge)

Olivier Bondu

Non traité et non validé Validé

| Remarques de la maintenance | COMECA | LME | Réponses apportées |
|--|--------|-----|---|
| Partie implantation de la tour : | | | |
| Tour et réfractaire | | | |
| Protection de la gaine d'entrée de la tour (Résistance à la chaleur) | | | Inox AISI 310 |
| Protection de la gaine de sortie de la tour (Résistance à la chaleur) | | | Acier au carbone |
| Debitmètre non présent a l'entrée de la tour (Besoin du débit et de la température pour calculer le débit d'eau des atomiseurs) | | | Calcul du débit en sortie de la tour |
| Plan de la porte d'entrée de la caméra de la tour (mecanisme de la porte d'entrée de la tour) | | | A voir lors de la prochaine réunion |
| Atomiseur à l'intérieur de la tour : | | | |
| Hauteur de la passerelle pour maintenance des atomiseurs (Poids d'un atomiseur pour l'opérateur) | | | Décidée précédemment |
| Mise en place d'un palan pour le remplacement d'un atomiseur (Poids de l'atomiseur pour l'opérateur) | | | Etude à réaliser |
| Rajouter une vanne avant le flexible des atomiseurs (Remplacement des flexibles facilité) | | | Flexible avec vanne (changement rapide) |
| Détermination du calcul du débit d'eau des atomiseurs (Détermination de la quantité de chaleur) | | | A voir lors de la prochaine réunion |
| Sonde de captage de température et de débit : | | | " |
| Accès aux sondes de température pour l'opérateur (Emplacement des sondes de température) | | | Prévu en attente des plans |
| Protection des sondes de température (Protection contre la chaleur , éviter la deformation du support de la sonde) | | | Pris en compte par COMECA (tube en inox autour de la sonde) |
| Emplacement de la mesure de débit sur la tour (Située initialement en haut de la tour) | | | Mesure en sortie de tour |
| Partie Hydraulique : | | | |
| Bache : | | | |
| Protection de la bache (Protection contre le gèle) | | | Enterrée dans le sol donc protégé contre le froid |
| Alimentation de la bache grace a l'ESCAUT (Ajout d'une pompe pour éviter d'avoir une pression trop basse) | | | Validé par la maintenance et le bureau d'étude en consultation de devis |
| Protection du personnel (Garde corps) | | | Bache recouverte (trappe d'acces) |
| Pompe de secours pour la bache (Non visible sur le schéma) | | | Deux pompes présentes (une fonctionnement l'autre stand by) |
| Protection tuyauterie de la bache à la cuve tampon(Protection contre le gèle) | | | Non nécessaire circulation toujours présente (si entretien cuve tampon ou bassin => purge) |
| Réparation et/ou entretien des pompes (Pompe immergée) | | | Système pouvant remonter les pompes à la surface de la bache |
| Salle au dessus de la bache (Chauffée pour la partie haute des deux pompes) | | | Salle chauffée avec un radiateur |
| Présence de purge sur la tuyauterie de la bache à la cuve tampon (vidanger la tuyauterie) | | | Pris en compte par le bureau d'étude |
| Acces à la bache (Descendre dans la bache pour le nettoyage) | | | Echelle permettant l'accès à la bache |
| Portection de la tuyauterie entre l'escaut et la bache (Protection contre le gèle) | | | Traçage et Calorifugeage des différentes conduites |
| Protection de la tuyauterie entre la cuve de rejet et la bache (Protection contre le gèle) | | | Traçage et Calorifugeage des différentes conduites |
| Dimensionnement des filtres sur la partie bache jusqu'à la cuve tampon (Taille) | | | Filtre présent 500 microns |
| Cuve Tampon : | | | |
| Protection de la cuve Tampon (Protection contre le gèle) | | | Non nécessaire circulation toujours présente (si entretien cuve tampon ou bassin => purge) |



Annexe 5:



Piquage sur la cuve tampon protégé (Purge)


Chauffage salle pompe de la cuve tampon (Protection contre le gèle)

Protection tuyauterie de la cuve au SKID(Protection contre le gèle)

Présence de purge sur la tuyauterie de la cuve au SKID (Vidanger la tuyauterie)

Présence egout ou autre proche de la cuve tampon (Purge de la cuve ou de la tuyauterie =>rejet à l'égout)







Annexe 5 suite:







Annexe 6:

70 RUE CARNOT S.A.R.L. PIERRE ROSSINI S.A.R.L. 59320 SEQUEDIN S.A.R.L. au capital de 100 000 Euros Tél : 03 20 52 54 06 RCS : LILLE 03 20 53 04 69 Fax SIRET : 329 594 345 00020 : pierre.rossini@wanadoo.fr e-mail N/Id CEE : FR64329594345 Site Internet L.M.E TRITH Devis N° Di 6987 2 rue Emile Zola BP 1 Du 16/05/2012 59125 TRITH SAINT LEGER Référence Devis : Di 6987-S Votre compte client : CLI0049 V/ld CEE : FR79444642946

| Référence | Désignation | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|-----------|---|-------|-----------|------------|
| | Monsieur Suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-dessous notre offre pour l'achat éventuel du matériel suivant : | | | |
| ART9523 | Fourniture POMPE VERTICALE ALSTOM 27GN-4 étages AVEC MOTEUR IP55 37Kw 380/660V | 1,000 | 26 296,00 | 26 296,0 |
| | Conception: | | | |
| | * Roues Bronze | | | |
| | * Bagues d'usures Bronze * Chemises Inox révêtues AL2 O3 | | | |
| | * Arbre inox | | | |
| | * Corps fonte * Paller fonte | | | |
| | * Jupe porte moteur fonte * Coussinets caoutchouc hydralub | | | |
| | | | | |
| | DELAI : 12 Semaines hors congès | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Remarque : Fourniture pompe 27 GN-4 étages AVEC MOTEUR

Bon pour accord :

| Total HT | 26 296,00 |
|-------------|-----------|
| Net HT | 26 296,00 |
| Total TVA | 5 154,02 |
| Total TTC | 31 450,02 |
| NET A PAYER | 31 450,02 |

RAPPEL: Selon la Loi LME N° 2008.778, le délai de réglement des factures est fixé à 30 jours fin de mois, le 15 du mois suivant.

Page: 1/1








Annexe 6 suite:

POMPES VERTICALE MULTICELLULAIRES VERTICAL MULTISTAGE PUMPS

TYPE 27 GN

1199

1450 tr/mn.rpm



ALSTHOM ATLANTIQUE (necessique RATEAU **ÉTABLISSEMENT DE LA COURNEUVE**

141, Rue Rateau 93123 LA COURNEUVE 4-4406








Annexe 6 suite:

PLAN D'ENCOMBREMENT - Non valable pour exécution



| Réf. | ØA | В | C | b | E | F | G | Н |
|--------|-----|-----|------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| 27GN-4 | 270 | 707 | 2485 | 958 sans crépine | 440 | 500 | 270 | 180 |







Annexe 7:

| T & | 8 | c | D | E | | G | н |
|---|--------------|------------------|--|----------------|--------------------|--|--|
| | 0 | COM | 1ECA | | | | 8.M. LIST 433_COMECA 07_03_12 |
| 1 | | COLUMN WILLIAM | SCHEA CHIPTISTERIA | | | SKID | |
| 3 | | | | | | ONID | |
| 4 | | 20 20 | | 100 - 0 | ta 500 | | |
| | PAID | Rat. Strument | Descrizione | Q | Contrattore | modelo | info |
| 6 Disegni | 7.000 | | assentity | 1 | 2 3 | 433-DRW-101 - R1 - layout skid | |
| 7 8 | | | P & ID skid drawing | 1 | | 433 DRW -001 - R2 PID 67_03_12 433-DRW-101sb - R1 - sed | |
| 9 | | | pping | 1 1 | | | |
| 11 | | | gasket Enges | 1 | | | |
| 12 | \vdash | | skid pump | - 1 | | 433-DRW-101ec - R1 - skid pump | |
| 14 | | | Offizio | 2 | | , | Orturo di scatico pressione Diam: - Spessore: |
| 18 Pomps | P11 | | Pomps Alta Pressions | 1 | Lowers | 704850801 - TD65809/7A2 F900T | partete 45 m3/h press. 40 bar - DN100 PN18 - DN65 PN83 |
| 18 | | | Motore | 1 | Wegg | | 90 kW - 400V 3ph - 157A - IP55 - 2960rpm - Classe S |
| 19 | P21 | | Pompa Alta Pressione Motore | 1 | Lowers | 704850801 - TDB5800V7A2 F900T | portate 45 m3h press. 40 bar - DN100 PN18 - DN55 PN83 50 kW - 400V Sph - 157A - IP55 - 2960rpm - Classe S |
| 21 | | | | | | | |
| 22 23 | P31 | | Pompa Alla Pressione Motore | 1 | Lowers | 704850801 - TDB5809/7A2 F900T | portets 45 m3h press. 40 ber - DN100 PN16 - DN65 PN63 90 kW - 400V 3ph - 157A - IP55 - 2963 pm - Classe 5 |
| 24 | | | | \blacksquare | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 6 Diseaged 7 Diseaged | V11 V21 | | Valvole menuale IN P11 Valvole menuale IN P21 | 1 | OMAL OMAL | L585A0614 L585A0614 | Valvola Stera - DN150 FN16 reasuale Valvola Stera - DN150 FN16 manuale |
| 29 | V31 V12 | | Valvda manusia IN P31 | 1 | OMAL OMAL | L585A0614 | Valvota Stere - DN150 PN16 manuale |
| 31 | V22 | | Valvola manuale OUT P11 Valvola manuale OUT P21 | 1 | OMAL | L517F610 L517F610 | Valvois Sters - DN85 PN84 manuals Valvois Sters - DN85 PN84 manuals |
| 32 | V32 VA01 | | Valvola manuale OUT P31 Valvola Autometica Bypess P11 - P21 | 1 | OMAL | L517F610 D517H070 | Valvois Sters - DN65 PN64 manuals Valvois Sters - DN65 PN64 ON OFF Preumatics |
| 34 | VA02 | | Valvola Automatica Bypasa P21 - P31 | 1 | OMAL | D517H070 | Valvola Sfera - DN65 PN64 ON OFF Pneumatica |
| 35 | VA05 VA08 | | Valvota Automatica Ridresto Line 1 Valvota Automatica CN OFF Line 1 | 1 | OMAL | D517H070 D517H070 | Valvois Sters - DN65 PN64 ON OFF Preumstics Valvois Sters - DN65 PN64 ON OFF Preumstics |
| 37 | VAJ | | Velvole Automatics Ridrosto Line 2 | 1 | OMAL | D517H070 | Valvola Stera - DN65 PN64 ON OFF Pheumatica |
| 39 | VAS V46 | | Valvole Automatics CN OFF Line 2 Valvole manusle IN VM01 | 1 | OMAL | D517H070 L585A0610 | Valvois Sters - DNSS PNS4 ON OFF Pneumatics Valvois Sters - DNSS PN40 manuals |
| 40 | V44 V46 | | Velvois menusie OUT VM01 Velvois Bypeas VM01 | 1 | OMAL | L585A0610 L585A0610 | Valvois Sters - DN65 PN40 manuals Valvois Sters - DN65 PN40 manuals |
| 42 | V48 | | Valvota manuale IN VM02 | - 1 | OMAL | L585A0610 | Valvola Stera - DN65 PN40 manuals |
| 43 | V47 V49 | | Velvole manuale OUT VM02 Velvole Sypase VM02 | 1 | OMAL OMAL | L585A0610 L585A0610 | Visivoisi Shere - DN65 PN40 manualsi Visivoisi Shere - DN65 PN40 manualsi |
| 45 | VA03 | | Valvaia Automates ON OFF VMD1 | 1 | OMAL | D588AH070 | Valvola Sfera - DN65 PN40 ON OFF Pneumatics |
| 48 | VA04 V50 | | Valvola Automatica ON OFF VMD2 Valvola manugle RETOURN Sarbatolo | 1 | OMAL OMAL | D586AH070 L515F611 | Valvola Stera - DN65 PN40 ON OFF Preumatica Valvola Stera - DN60 PN15 manuale |
| 48 | V43 V51 | | Valvola manuale RETOURN Pompe Valvola di sourgo | 1 | OMAL | L585A0614 2562X264 | Valvola Stera - DN 150 PN 15 manuale Valvola Stera - SUN WP 1/2* |
| Valvois Modulanti | VM01 | | Visivolia Modulante | 1 | омс | pressione max valvola chiuse 30 ber pressione max valvola sperte 3 ber pressione a valle ambiente | CN455 PN4D |
| 52 | | | Posizionatore Eletropneumatico | 1 | SMC | portete mex 45m3h IP8100-030-X14-W | 281 - 4.20mA |
| 51 52 55 56 56 56 57 56 58 | | | kit mentaggie filtre riduttore | 1 | SMC | AW20-F62 | |
| 55 | | | Posizionatore Eletropneumatico | 1 | 88A | V18345.20.2.0.1.2.1.00.1 | in 4.20mA cut 4.20mA |
| 57 | | | kit mentaggie | 1.1 | ABS | 7959125 | ET TOURS WILL TOURS |
| 50 | | | filtro ridultore | 1 | A88 | 7959114 | |
| | VM62 | | Vsivolle Modulante | 1 | омс | pressione max valvola chase 30 bar pressione max valvola aperta 3 bar pressione a valla ambiente portata max 45m3th | DN65 PN40 |
| 61 | | | Posizionetore Elettropneumetico kili montaggio | 1 1 | SMC SMC | IP8100-030-X14-W | 261 - 4. 20mA |
| 60 61 62 63 64 65 | | | filtro ridultore | 1 | 8MC | AW20-F62 | |
| | | | Posizionatore Eletropneumetco | 1 | A88 | Posizionatore Elettropreumatico | n 4.20mA cut 4.20mA |
| 67 | | | kit montaggio filtro riduttore | 1 | 88A 88A | id mortaggio filtro ridutione | amic constant of the Constant |
| 68 | 10000 | | 100000000000000000000000000000000000000 | | | | |
| 88 57 58 57 58 57 58 58 | FY01 FY02 | | Fitto IN P11 Fitto IN P21 | 1 | K88 K88 | KSBFY42276516 KSBFY42276516 | DN150 PN16 GHISA DN150 PN16 GHISA |
| 71 | FY03 | | Filtro IN P31 | 1 | KS8 | KSSFY42275516 | DN150 PN16 GHISA |
| 73 Check We're | V001 | | Check Valve P11 | 1 | Danfosa | GT011 DN65PN63/160 WAFER | DN40 PN54 |
| 76 | VO08 VO08 | | Check Valve P31 Check Valve Bypass P11 - P21 | 1 | Denfoss Danfoss | GT011 DN65PN83/160 WAFER GT011 DN65PN83/160 WAFER | DN40 PN64 DN40 PN64 |
| 78 | VO24 | | Check Valve Sypan P31 - F21 | 1 | Denfose | GT011 DN85PN83/160 WAFER | DN40 PN64 |
| 77 78 Giunti | | | IN pump P11 | 1 | giorgi | COMP100 | DN100 PN16 L=155 corse assiste 13/-27 tpo FA |
| 79 | | | IN pump P21 IN pump P31 | 1 | giorgi | COMP100 COMP100 | ON100 PM16 L+155 cores assiste 13-27 tipo PA ON100 PM16 L+155 cores assiste 13-27 tipo PA |
| 81 | | | 410000000000000000000000000000000000000 | | | | 2.540(2.2003) |
| 82 | _ | | OUT pump P11 OUT pump P21 | 1 | giorgi | COMPOSS COMPOSS | DN65 PN64 L=152 cores assiste 8/-16 DN65 PN64 L=162 cores assiste 8/-16 |
| 84 | \vdash | | OUT pump PS1 | 1 | giorgi | COMPOSS | DN65 PN64 L+152 const assiste S/-16 |
| 88 | | | | \perp | | | N. 1911.9 April 111. 111. |
| Ventiore | F01 | | Verifictors | - 6 | Cimme | GBJ G26070 | verificatore contrillago 7600m3/h 1200mm H2O |
| 87 | | | | \perp | 47.00000 | and Special W | 91b8A 2950 giri |
| 89 | | | motore ventilatore Recordo flangisto tondo quedro | 1 | A88 Cimme | | E2 - 37WW - 29 - 400V 3ph 50Hz - 2poli |
| 87 88 89 90 91 92 | V65 | | grigite protezione Valvota Saradnesca | 1 | Cimme | | |
| 92 | 100 | | Variou of school | 1.3.1 | CHINE | | |
| 93 | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | |
| | | | | | | | |







Annexe 7 suite:

| A | В | C | _ D | E | F | G | н |
|----------------|--|---------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|
| | 0 | COL | 1ECA | | | | 8.M. LIST 423_COMECA 07_03_12 |
| | | | | | | SKID | |
| , | | | | | | | |
| r | 204 | F44 | | | | | |
| | P&ID | Ret. Stument | description | Q. | Srand | model | info |
| Strumentazione | FT01 | | Misuratore di Portate | .1 | Endress | 10W80-UAGA1AAGA6BA | 3000/min Display comessione DN30 PN40 - 4, 20 MA |
| | 100000 | | | | | | |
| | P751 | | Tresmeditore di Pressione IN P11 | 1 | Endress | PMC131-A11F1A2K | CERBAR PMC131 0.2 BAR ABS, 4.20 MA SUN WPW2* |
| | P152 | | valvois strumenti Tresmeditore di Pressione IN P21 | 1 | Endress | 2562X264 PMC1S1-A11F1A2K | CERBAR PMC131 0.2 BAR ABS, 4.20 MA |
| | 7.7.99 | c | valvola strumenti | | Effets | 2562X284 | SUN WP1/2* |
| | PT53 | | Tresmettiore di Pressione IN P31 | 1 | Endress | PMC131-A11F1A2K | CERBAR PMC131 G.2 BAR ABS, 4.20 MA |
| | | | valvola strumenti | 1 | Ethio | 2562X284 | SUN WP1/2" |
| | P/54 | | Manometro OUT P11 | -1 | Wite | 233,5 | 0-60 har - diam 100 - effacco 1/2"G radiale |
| | nues. | | valvola strumenti | 1 | Effetsi | 2562X264 | SUN WP1/2" |
| 1 | P155 | 0 | Manometro OUT P21 valvola strumenti | 1 | Wite | 233,5 2552X284 | 0-80 bar - dam 100 - stacco 1/2°G radisle SUN WP1/2° |
| | P(56 | | Manometro OUT P31 | 1 | Wite | 233,5 | 0-50 har - dam 100 - affacco 1/2°G redisce |
| | | | valvola strumenti | 1. | Effetsi | 2562X264 | SUN WP1/2* |
| | | | Manometro Line 1 ritorno | .1 | With | 283,5 | 0-80 bar - diam 100 - attacco 1/2°G radiale |
| | | | valvola strumenti | 1 | ETebi | 2562X264 | SUNWPW2* |
| | | | Menometro Line 2 riforno | - 1 | Wise | 233,5 | 0-80 bar - diam 100 - attacco 1/2"G radiale |
| | | | valvole strumenti | 1 | Effeti | 2552X254 | SUN WP1/2* |
| | | | A few few few few | | | | |
| | | LUI MITTER MITTER | 1ECA | | | | 8.M. LIST 433_COMECA 07_03_12 |
| | | DESTRUCTION MOTOR | IE E STANDENIAN | | | Strumenti in campo | 8.M. LIST 483_COMECA 07_08_12 |
| | U | CONTRACTOR MOTOR | TEC 5 | | | Strumenti in campo | 8.M. LIST 483_COMECA 07_08_12 |
| l | 9 | DESTRUCTION MATCHA | COC 1 CONTENTION | | | Strumenti in campo | 8.M. LIST 433_COMECA 07_03_12 |
| | Fet. | Rit. | Descritions | a | Costlutore | Strumenti in campo | 8.M. LIST 433_COMECA 07_03_12 |
| Stumentazione | | CONTRACTOR MATERIAL | and a constructor | Q. 1 | Contratore | | |
| Strumentazione | Ret. P&ID | Rit. | Descrizione | _ | Cookultore | modello | into |
| Stumentazione | Fet. PAID TT01 TT02 TT03 | Rit. | Descritions Transmettions di Temperatura OUT Transmettions di Temperatura OUT Transmettions di Temperatura IV | 1 1 | Cooksfore | modello Tipo N 0-1200*Lang 800 Tipo N 0-1200* Lang 800 Tipo N 0-1200* Lang 800 Tipo N 0-1200* Lang 800 | info 0-1200'- 800mm - 28i - 4, 20mA 0-1200'- 800mm - 28i - 4, 20mA 0-1200'- 800mm - 28i - 4, 20mA |
| Strumentazione | Ref. PAID TT01 TT02 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT | 1 | Contratore | models Tipo N 0-1200*lang 800 Tipo N 0-1200*lang 800 | info 0-1200' - 800mm - 21i - 4 - 20mA 0-1200' - 100mm - 25i - 4 - 20mA |
| Strumentazione | For. PAID TT01 TT02 TT03 TT04 | Rit. | Descritions Transmitters di Temperatura OUT Transmitters di Temperatura OUT Transmitters di Temperatura IN Transmitters di Temperatura IN | 1 1 | | modelio Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 | info 0-1200*-500mm-28i-4, 20mA 0-1200*-500mm-28i-4, 20mA 0-1200*-500mm-28i-4, 20mA 0-1200*-500mm-28i-4, 20mA |
| Strumentazione | Fet. PAID TT01 TT02 TT03 | Rit. | Descritions Transmettions di Temperatura OUT Transmettions di Temperatura OUT Transmettions di Temperatura IV | 1 1 | Costrutore Endress Ethts | modello Tipo N 0-1200*Lang 800 Tipo N 0-1200* Lang 800 Tipo N 0-1200* Lang 800 Tipo N 0-1200* Lang 800 | info 0-1200*-500rm - 28i - 4. 20mA 0-1200*-500rm - 28i - 4. 20mA 0-1200*-500rm - 28i - 4. 20mA 0-1200*-500rm - 28i - 4. 20mA |
| Strumentazione | For PAID TT01 TT02 TT03 TT04 PT01 VS9 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti | 1 1 | Endress Effeti | modelio Tipo N 0-1200*Ling 800 Tipo N 0-1200*Ling 800 Tipo N 0-1200*Ling 800 Tipo N 0-1200*Ling 800 PMP131-A1101A12 2562X284 | info 0-1200*-800nm - 281 - 4, 20mA 0-1200*-800nm - 281 - 4, 20mA 0-1200*-800nm - 281 - 4, 20mA 0-1200*-800nm - 281 - 4, 20mA CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 80 BAR REL - 2 F SUN WPM2* |
| Stumentazione | RR PAID TT01 TT02 TT03 TT04 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 | 1 1 1 1 | Endress | modelo Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 Fipo N 0-1200*lung 800 FMP131-A1101A1Z | info 0-1200*-800nm - 281 - 4, 20mA 0-1200*-100mm - 281 - 4, 20mA 0-1200*-500nm - 281 - 4, 20mA 0-1200*-500nm - 281 - 4, 20mA CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 FI SUN WPM2* |
| Strumentazione | Fig. PAID TT01 TT02 TT03 TT04 PT01 V59 PT02 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 1 | 1 1 1 1 1 1 | Endress EYebi Endress | modelio Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 FMP131-A1101A1Z 2002X264 FMP131-A1101A1Z | infs 0-1200*-500rm - 281 - 4, 20mA CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 F SUN WP 127 CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 F |
| Strumentazione | PAID TT01 TT02 TT03 TT04 PT01 V89 PT02 V82 PT03 V84 | Rit. | Descrizione Trisarretitore di Temperatura OUT Trisarretitore di Temperatura OUT Trisarretitore di Temperatura IN Trisarretitore di Temperatura IN Trisarretitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trisarretitore di Pressione OUT Line 1 valvola situmenti Trisarretitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Endress EYets Endress EYets Endress EYets | modelio Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 PMP151-A1101A12 2652X84 PMP151-A1101A12 2652X84 PMP151-A1101A12 2652X84 PMP151-A1101A12 | info 0-1200*-800nm - 281 - 4, 20mA CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 80 BAR REL - 2 P SUN WPM2* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 80 BAR REL - 2 P SUN WPM2* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 80 BAR REL - 2 P SUN WPM2* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 80 BAR REL - 2 P SUN WPM2* |
| Strumentazione | For PAID TT02 TT02 TT03 TT04 PT01 V59 PT02 V62 PT03 V64 PT04 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Endress Entrel Endress Entrel Endress Entrel Endress | modelio Tipo N 0-1200*lung 850 Tipo N 0-1200*lung 850 Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 FMP131-A1101A12 2563X364 FMP131-A1101A12 2563X364 FMP131-A1101A12 2563X364 FMP131-A1101A12 2563X364 FMP131-A1101A12 | info 0-1200*-800mm - 281 - 4, 20mA CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPP12* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPP2* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPP2* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI |
| Strumentazione | PAID TT02 TT03 TT04 PT01 V99 PT02 V62 PT04 PT04 PT04 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmandi Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmandi Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmandi Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmandi Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmandi | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Endress Effets Endress Effets Endress Effets Endress Effets | modelio Tipo N G-1200*lung 800 PMP131-A1101A12 2662X284 PMP131-A1101A12 2662X284 PMP131-A1101A12 2662X284 PMP131-A1101A12 2662X284 | Info 0-1207-800mm-28i-4, 20mA 0-1207-800mm-28i-4, 20mA 0-1207-800mm-28i-4, 20mA 0-1207-800mm-28i-4, 20mA CERABAR T PMP 131 4, 20 MA-0, 50 BAR REL-2 P SUN WP107 CERABAR T PMP 131 4, 20 MA-0, 50 BAR REL-2 P SUN WP107 CERABAR T PMP 131 4, 20 MA-0, 50 BAR REL-2 P SUN WP107 CERABAR T PMP 131 4, 20 MA-0, 50 BAR REL-2 P SUN WP107 CERABAR T PMP 131 4, 20 MA-0, 50 BAR REL-2 P SUN WP107 |
| Strumentazione | For PAID TT02 TT02 TT03 TT04 PT01 V59 PT02 V62 PT03 V64 PT04 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Endress Entrel Endress Entrel Endress Entrel Endress | modelio Tipo N 0-1200*lung 850 Tipo N 0-1200*lung 850 Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 FMP131-A1101A12 2563X364 FMP131-A1101A12 2563X364 FMP131-A1101A12 2563X364 FMP131-A1101A12 2563X364 FMP131-A1101A12 | Info 0-1207-800mm - 281-4, 20mA CERABAR T PMP 131-4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PF SUN WP127 CERABAR T PMP 131-4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PF SUN WP127 CERABAR T PMP 131-4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PF SUN WP127 CERABAR T PMP 131-4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PF SUN WP127 |
| Strumentazione | PAID TT02 TT03 TT04 PT01 V99 PT02 V62 PT04 PT04 PT04 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmandi Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmandi Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmandi Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmandi Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmandi | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Endress Effets Endress Effets Endress Effets Endress Effets | modelio Tipo N G-1200*lung 800 PMP131-A1101A12 2662X284 PMP131-A1101A12 2662X284 PMP131-A1101A12 2662X284 PMP131-A1101A12 2662X284 | Info 0-1207-800mm-28i-4, 20mA 0-1207-800mm-28i-4, 20mA 0-1207-800mm-28i-4, 20mA 0-1207-800mm-28i-4, 20mA CERABAR T PMP 131 4, 20 MA-0, 50 BAR REL-2 P SUN WP107 CERABAR T PMP 131 4, 20 MA-0, 50 BAR REL-2 P SUN WP107 CERABAR T PMP 131 4, 20 MA-0, 50 BAR REL-2 P SUN WP107 CERABAR T PMP 131 4, 20 MA-0, 50 BAR REL-2 P SUN WP107 CERABAR T PMP 131 4, 20 MA-0, 50 BAR REL-2 P SUN WP107 |
| Skumentazione | PRI PAID 1701 1702 1703 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione Aria | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Endress Etheld Endress Etheld Endress Etheld Endress Etheld Endress | modelio Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 Tipo N 0-1200*lung 800 PMP151-A1101A12 2052X384 PMP151-A1101A12 2052X384 PMP151-A1101A12 2052X384 PMP151-A1101A12 2052X384 PMP151-A1101A12 2052X384 PMP151-A1101A12 | info 0-1200*-800nm - 281 - 4, 20mA CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 80 BAR REL - 2 P SUN WPM2* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 80 BAR REL - 2 P SUN WPM2* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 80 BAR REL - 2 P SUN WPM2* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 80 BAR REL - 2 P SUN WPM2* CERBAR PMC 131 0, 200 mbs/, 4, 20 MA |
| Skumentazione | For PAID TTD1 TTD2 TTD3 TTD4 PTD1 VS9 PTD2 VS2 PTD3 VS8 PTD4 VS8 PTD4 PTD4 PTD4 PTD4 PTD4 PTD5 PTD5 PTD5 PTD5 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione Aria Menometro Acqua IN Line 1 valvola situmenti Menometro Acqua OUT Line 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Endress Etheld Endress Etheld Endress Etheld Endress Etheld Endress Etheld Endress | modelio Tipo N 0-1200*Lung 800 Tipo N 0-1200*Lung 800 Tipo N 0-1200*Lung 800 Tipo N 0-1200*Lung 800 PMP131-A1101A12 2552X284 PMP131-A1101A12 2552X284 PMP131-A1101A12 2552X284 PMP131-A1101A12 2552X284 PMP131-A1101A12 2552X284 PMC131-A1101A12 2552X284 PMC131-A1101A12 2552X284 2552X284 2552X284 2552X384 2552X384 | info 0-1207-800mm - 21i - 4, 20mA |
| Strumentazione | For PAID TT01 TT02 TT04 PT01 V89 PT02 V82 PT04 V86 PT04 PT04 PT04 PT04 PT04 PT04 PT04 PT04 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione Aria Manometro di Pressione Aria Manometro Acqua IN Line 1 valvola situmenti Manometro Acqua IN Line 1 valvola situmenti | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Endress Etheld Endress Etheld Endress Etheld Endress Etheld Endress Etheld Endress Etheld Wites Etheld Wites Etheld | modelio Tipo N 0-1200*lung 800 PMP131-A1101A12 2552X84 PMP131-A1101A12 2552X84 PMP131-A1101A12 2552X84 PMP131-A1101A12 2552X84 PMC131-A110*l020 255.5 2552X84 PMC131-A110*l020 | Info 0-1207-800mm - 281 - 4, 20mA 0-1207-800mm - 281 - 2, 20mA |
| Strumentazione | Fig. PAID TT01 TT02 TT03 TT04 PT01 V62 PT03 V66 PT08 PT08 PT08 PT08 PT08 PT08 PT08 PT08 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione Aria Menometro Acqua IN Line 1 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Endress Ethal Endress Ethal Endress Ethal Endress Ethal Endress Ethal Endress Ethal Endress Wite Ethal Wite Ethal Wite | modelio Tipo N 0-1200*lung 8500 Tipo N 0-1200*lung 8500 Tipo N 0-1200*lung 8000 Tipo N 0-1200*lung 8000 Tipo N 0-1200*lung 8000 PMP131-A1101A12 2503X264 PMP131-A1101A12 2503X264 PMP131-A1101A12 2503X264 PMP131-A1101A12 2503X264 PMC131-A110*l020 233,5 2503X264 233,5 2503X264 233,5 2503X264 233,5 | Info 0-1207-500rm - 281 - 4, 20mA CERABAR T PWP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPM2* CERABAR T PWP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPM2* CERABAR T PWP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPM2* CERABAR T PWP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPM2* CERBAR PWC 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPM2* CERBAR PWC 131 0, 200 mbs/, 4, 20 MA 0-60 bar - dam 100 - effacco 10**G redice SUN WPM2* 0-60 bar - dam 100 - effacco 10**G redice SUN WPM2* 0-60 bar - dam 100 - effacco 10**G redice SUN WPM2* 0-60 bar - dam 100 - effacco 10**G redice |
| Skumentazione | Fig. PAID TT01 TT02 TT03 TT04 PT01 TT04 PT03 V62 PT03 V66 PT08 PT08 V60 PT04 V60 PT04 V60 PT04 V60 PT04 V60 PT05 V60 PT0 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola strumenti Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola strumenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola strumenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola strumenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola strumenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola strumenti Menometro Acqua IN Line 2 valvola strumenti | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Endress Effete Endress Effete Endress Effete Endress Effete Endress Effete Endress Wike Effete Wike Effete Wike Effete | modelio Tipo N 0-1200*lung 8500 Tipo N 0-1200*lung 8500 Tipo N 0-1200*lung 8000 Tipo N 0-1200*lung 8000 Tipo N 0-1200*lung 8000 PMP131-A1101A12 2502X284 PMP131-A1101A12 2502X284 PMP131-A1101A12 2502X284 PMP131-A1101A12 2502X284 PMC131-A110*la12 2502X284 PMC131-A110*la12 2502X284 250.5 2502X284 250.5 2502X284 250.5 2502X284 250.5 2502X284 | Info 0-1207-800rm - 281 - 4, 20mA 0-1207-800rm - 281 - 4, 20mA 0-1207-900rm - 281 - 4, 20mA 0-1207-900rm - 281 - 4, 20mA 0-1207-900rm - 281 - 4, 20mA CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPY2* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPY2* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPY2* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPY2* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 PI SUN WPY2* CERBAR PMC 131 0, 200 mbsr, 4, 20 MA 0-60 bar - dam 100 - attacco 1070 radiale SUN WPY2* 0-60 bar - dam 100 - attacco 1070 radiale SUN WPY2* 0-60 bar - dam 100 - attacco 1070 radiale SUN WPY2* 0-60 bar - dam 100 - attacco 1070 radiale SUN WPY2* 0-60 bar - dam 100 - attacco 1070 radiale SUN WPY2* 0-60 bar - dam 100 - attacco 1070 radiale SUN WPY2* |
| Skumentazione | PRI. PAID TT01 TT02 TT03 TT04 PT01 V62 PT03 V62 PT03 V64 PT04 V66 PT08 P104 V61 P104 V61 P106 P106 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Manometro Acque IN Line 1 valvola situmenti Manometro Acque IN Line 1 valvola situmenti Manometro Acque IN Line 2 valvola situmenti Manometro Acque IN Line 2 valvola situmenti Manometro Acque IN Line 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Endress ETate Endress ETate Endress ETate Endress ETate Endress ETate Endress Wike ETate Wike ETate Wike ETate Wike | modelio Tipo N 0-1200*Lung 800 Tipo N 0-1200*Lung 800 Tipo N 0-1200*Lung 800 Tipo N 0-1200*Lung 800 PMP131-A1101A12 2552X284 PMP131-A1101A12 2552X284 PMP131-A1101A12 2552X284 PMP131-A1101A12 2552X284 PMP131-A1101A12 2552X284 PMC131-A1101A12 2552X284 2552X284 2552X284 253.5 2552X284 253.5 2552X284 253.5 | Info 0-1207-800mm - 21i - 4, 20mA |
| Strumentazione | Fig. PAID TT01 TT02 TT03 TT04 PT01 TT04 PT03 V62 PT03 V66 PT08 PT08 V60 PT04 V60 PT04 V60 PT04 V60 PT04 V60 PT05 V60 PT0 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola strumenti Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola strumenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola strumenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola strumenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola strumenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola strumenti Menometro Acqua IN Line 2 valvola strumenti | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Endress Effete Endress Effete Endress Effete Endress Effete Endress Effete Endress Wike Effete Wike Effete Wike Effete | modelio Tipo N 0-1200*lung 8500 Tipo N 0-1200*lung 8500 Tipo N 0-1200*lung 8000 Tipo N 0-1200*lung 8000 Tipo N 0-1200*lung 8000 PMP131-A1101A12 2502X284 PMP131-A1101A12 2502X284 PMP131-A1101A12 2502X284 PMP131-A1101A12 2502X284 PMC131-A110*la12 2502X284 PMC131-A110*la12 2502X284 250.5 2502X284 250.5 2502X284 250.5 2502X284 250.5 2502X284 | Info 0-1207-800mm - 281 - 4, 20mA 0-1207-800mm - 281 - 4, 20mA 0-1207-900mm - 281 - 4, 20mA CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 P SUN WP12* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 P SUN WP12* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 P SUN WP12* CERABAR T PMP 131 4, 20 MA - 0, 50 BAR REL - 2 P SUN WP12* CERBAR PMC 131 0, 200 mbsr, 4, 20 MA 0-60 bar - diam 100 - affacco 102*G radiale SUN WP12* 0-60 bar - diam 100 - affacco 102*G radiale SUN WP12* 0-60 bar - diam 100 - affacco 102*G radiale SUN WP12* 0-60 bar - diam 100 - affacco 102*G radiale SUN WP12* 0-60 bar - diam 100 - affacco 102*G radiale SUN WP12* |
| Sisumentazione | Fig. PAID TTD1 TTD2 TTD3 TTD4 PTD1 V62 PTD3 V66 PTD3 V60 PTD5 V61 PTD6 V63 PTD6 V65 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 2 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 2 valvola situmenti Menometro Acqua IV Line 2 valvola situmenti | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Endress Effets Endress Effets Endress Effets Endress Effets Endress Effets Wite Effets Wite Effets Wite Effets Wite Effets | modelio Tipo N 0-1200*lung 800 FMP131-A1101A12 2562X264 FMP131-A1101A12 2562X264 PMP131-A1101A12 2562X264 PMP131-A1101A12 2562X264 PMC131-A1101A12 2562X264 PMC131-A1101A12 2562X264 233.5 2562X264 233.5 2562X264 233.5 2562X264 233.5 | Info 0-1200*-500rm - 281 - 4, 20mA 0-1200*-500 BAR REL - 2 Pl SUN WP1/2* 0-1200*-50 |
| Strumentazione | PRI. PAID TT01 TT02 TT03 TT04 PT01 V62 PT03 V62 PT03 V64 PT04 V66 PT08 P104 V61 P104 V61 P106 P106 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Manometro Acque IN Line 1 valvola situmenti Manometro Acque IN Line 1 valvola situmenti Manometro Acque IN Line 2 valvola situmenti Manometro Acque IN Line 2 valvola situmenti Manometro Acque IN Line 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Endress ETate Endress ETate Endress ETate Endress ETate Endress ETate Endress Wike ETate Wike ETate Wike ETate Wike | modelio Tipo N 0-1200*Lung 800 Tipo N 0-1200*Lung 800 Tipo N 0-1200*Lung 800 Tipo N 0-1200*Lung 800 PMP131-A1101A12 2552X284 PMP131-A1101A12 2552X284 PMP131-A1101A12 2552X284 PMP131-A1101A12 2552X284 PMP131-A1101A12 2552X284 PMC131-A1101A12 2552X284 2552X284 2552X284 253.5 2552X284 253.5 2552X284 253.5 | Info 0-1207-800mm - 21i - 4, 20mA |
| Skumentazione | Fig. PAID TTD1 TTD2 TTD3 TTD4 PTD1 V62 PTD3 V66 PTD3 V60 PTD5 V61 PTD6 V63 PTD6 V65 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 2 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 2 valvola situmenti Menometro Acqua IV Line 2 valvola situmenti | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Endress Effets Endress Effets Endress Effets Endress Effets Endress Effets Wite Effets Wite Effets Wite Effets Wite Effets | modelio Tipo N 0-1200*lung 800 FMP131-A1101A12 2562X264 FMP131-A1101A12 2562X264 PMP131-A1101A12 2562X264 PMP131-A1101A12 2562X264 PMC131-A1101A12 2562X264 PMC131-A1101A12 2562X264 233.5 2562X264 233.5 2562X264 233.5 2562X264 233.5 | Info 0-1200*-500rm - 281 - 4, 20mA 0-1200*-500 BAR REL - 2 Pl SUN WP1/2* 0-1200*-50 |
| Strumentazione | Fig. PAID TTD1 TTD2 TTD3 TTD4 PTD1 V62 PTD3 V66 PTD3 V60 PTD5 V61 PTD6 V63 PTD6 V65 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 2 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 2 valvola situmenti Menometro Acqua IV Line 2 valvola situmenti | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Endress Effets Endress Effets Endress Effets Endress Effets Endress Effets Wite Effets Wite Effets Wite Effets Wite Effets | modelio Tipo N 0-1200*lung 800 FMP131-A1101A12 2562X264 FMP131-A1101A12 2562X264 PMP131-A1101A12 2562X264 PMP131-A1101A12 2562X264 PMC131-A1101A12 2562X264 PMC131-A1101A12 2562X264 233.5 2562X264 233.5 2562X264 233.5 2562X264 233.5 | Info 0-1200*-500mm - 281 - 4, 20mA 0-1200*-500 BAR REL - 2 FI SUN WP12* 0-1200*-500 BA |
| Skumentazione | Fig. PAID TTD1 TTD2 TTD3 TTD4 PTD1 V62 PTD3 V66 PTD3 V60 PTD5 V61 PTD6 V63 PTD6 V65 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 PTD6 | Rit. | Descrizione Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura OUT Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Temperatura IN Trasmetitore di Pressione IN Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 1 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione IN Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Trasmetitore di Pressione OUT Line 2 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 1 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 2 valvola situmenti Menometro Acqua IN Line 2 valvola situmenti Menometro Acqua IV Line 2 valvola situmenti | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Endress Effets Endress Effets Endress Effets Endress Effets Endress Effets Wite Effets Wite Effets Wite Effets Wite Effets | modelio Tipo N 0-1200*lung 800 FMP131-A1101A12 2562X264 FMP131-A1101A12 2562X264 PMP131-A1101A12 2562X264 PMP131-A1101A12 2562X264 PMC131-A1101A12 2562X264 PMC131-A1101A12 2562X264 233.5 2562X264 233.5 2562X264 233.5 2562X264 233.5 | Info 0-1200*-500mm - 281 - 4 - 20mA 0-1200*-1200 MP - 0 - 20mA 0-1200*-1200 MP - 20mA 0-1200 MP - 20mA 0-12 |







Annexe 8:


| | DEMAN | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------|
| LA DEN | IANDE DOIT E | TRE OBLIC | SATOIREN | MENT REDI | GEE INFO | RMATIQU | EMENT |
| | | | | | | | |
| DATE: | 26/07/2012 | | | DEMANDEU | R: NOM: | Fiorese | - |
| MAGASIN: | Aciérie génér | al | | | | | |
| LIBELLE ABRE | GE: | Quen Mote | Pomp haut | pres | | | |
| Nombre de d | caractères | | • | ERES MAXI) | | | |
| DESIGNATIO | N COMPLETE: | Moteur 90 K | W 400V 3ph | 157A IP55 29 | 60rpm Class | se B | |
| (y compris | n° de plan) | | | | | | |
| LIEU D'IMPLA (FOUR, CC, T | ANTATION : TP,PONT ETC) | Captage Qu | enching To | wer moteur | pompe hau | te pression | |
| MARQUE OU | FOURNISSEUR: | Wegg | | | | | |
| GROUPE MAI | RCHANDISE: | Z1101001 | Moteurs él | ectriques | | | |
| PIECE REPAR | ABLE: | | NON | | | | |
| UNITE DE QU | ANTITE: | PCE | | | | 2 | |
| (PCE, KG |) | | | | | | |
| (,, | | | | | | | |
| | STION: | ND | | | | | + |
| | ND= | GESTION NO | N AUTOMA | TIQUE | | | |
| MODE DE GE | ND= | | N AUTOMA | TIQUE | | | |
| MODE DE GE | ND= | GESTION NO | ON AUTOMA | | | | |
| MODE DE GE | ND= | GESTION NO | | | | | |







Annexe 9:










Annexe 9 suite:










Annexe 10:









Résumé:

Ma mission au sein de l'Entreprise LME (Laminés Marchands Européens) à Trith-Saint-Léger (59) a porté sur le suivi du projet de la Quenching Tower.

Le but de ce projet est de pouvoir suppléer l'ancienne installation coûteuse par une nouvelle installation de qualité et qui fonctionne bien.

L'objectif de ma mission était de faire la relation entre le bureau d'études qui aura en charge l'installation de la Quenching Tower et le service de la maintenance qui aura en charge le maintien du système en fonctionnement.

Dans un premier temps, j'ai pu analyser l'installation existante. Durant cette analyse, j'ai pu observer ce qui était nécessaire pour le bon fonctionnement de la nouvelle installation : étude des différentes phases du four, températures en entrée et en sortie de l'ancienne installation ainsi qu'une prise de mesure du débit d'aspiration faite par une société extérieure.

Dans un second temps, j'ai pu suivre l'ensemble du projet, de la phase des plans jusqu'à la réalisation finale.

J'ai pu apporter mes observations, mes améliorations, mes réalisations dans de nombreux domaines tels que le génie civil, l'hydraulique, l'électricité, la mécanique ... que j'ai ensuite exposé, tout au long du projet, aux différentes équipes de maintenance.

Ma démarche, une fois l'installation réalisée par le bureau d'études, permettra à l'entreprise LME d'optimiser le fonctionnement de la Quenching Tower sans rencontrer de problèmes majeurs.

Mots clés : Quenching Tower - Analyse – Maintenance – Amélioration - Traitement des poussières - Alimentation en eau

Abstract:

My mission within the Company LME (Flattened European Traders) to Trith-Saint-Léger (59) concerned the follow-up of the project of Quenching Tower.

The purpose of this project is to be able to supply the former expensive installation by a new quality installation and which works well.

The objective of my mission was to make the relation enter the engineering consulting firm which will have in load the installation of Quenching Tower and the service (department) of the maintenance which will have in load (responsibility) the preservation of the system in functioning.

At first, I was able to analyze the existing installation. During this analysis, I was able to observe what was necessary for the smooth running of the new installation: study of the various phases of the oven, the temperatures in entry and in exit of the former (ancient) installation as well as a grip (taking) of measure of the flow of inhalation made by an outside company

Secondly, I was able to follow the whole project, phase of the plans until the final realization.

I was able to bring my observations, my improvements, my realizations in numerous domains such as the civil engineering, the hydraulics, the electricity, the mechanics which I then displayed (exposed), throughout the project, to the various teams of maintenance.

My approach (initiative), once the installation realized by the engineering consulting firm, will allow the company LME to optimize the functioning of Quenching Tower without meeting of major problems.

Keywords: Quenching Tower - Analysis - Maintenance – Improvement Treatment of dusts - the Water supply

